JPU2-6538/

⑩日本国特許庁(JP)

**⑪実用新案出願公開** 

@ 公開実用新案公報 (U)

平2-65381

@Int.Cl. \*

識別配号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)5月16日

H 05 K 5/02

Α 6835-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

❷考案の名称

パネル取付装置

②実 願 昭63-144043

願 昭63(1988)11月5日 **您**出

個考 案 者 蘇

東京都渋谷区渋谷 2 丁目17番 5 号 株式会社ケンウッド内

個考 案 者 西 野

東京都渋谷区渋谷 2 丁目17番 5 号 株式会社ケンウッド内 智

勿出 願 株式会社ケンウッド

東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号

四代 理 人 弁理士 市木 政信 外1名



#### 明細電

#### 1. 考案の名称

パネル取付装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1)カセット挿入口が設けられたパネルを、カセットローディング装置が内装されている筐体の間口端部へ接合して取付ける構成のパネル取付装置において、筐体の底板に接合されて底板にねじ止めできる取付リブを、パネルに設け、底板と取付リブとの接合位置決めのための位置決め部材を設けたことを特徴とするパネル取付装置。
- (2)位置決めの部材は、底板又は取付リブの何れかに設けたボスとボス孔とからなるものであることを特徴とする請求項1記載のパネル取付装置。
- 3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は、例えばテープレコーダ、VTR等の音響機等、コンピュータ周辺の機器等の筐体のパネル取付装置に関する。

(従来の技術)

1

008

実開2- 65381



従来のパネル取付装置を第4図に分解斜視図で、 第5図に要部横断平面図で示した。

図示を省略したカセットローディング装置を内 装するための筺体 1 は、正面視を 形に形成し た底板 2 の左右の立設側部 2 a、 2 b に側板 3、 4 の取付座 3 a、 4 a を外側から合接し、取付ね じ 5 によって側板 3、 4を立設側部 2 a、 2 b に 固定し、図示省略した天井板を側板 3、 4 の上辺 部 3 b、 4 b に接合、固定することにより構成さ る。

管体1の開口端部5は、テープカセットを出し入れするためのカセット挿入口6のあるパネル7を取付けている。

即ち、パネル7の内側の左右に取付リプ8、9 を固設し、立設側部2a、2bの入口側にリプ8、 9を外側から接合し、リプ8、9のねじ孔8a、 9aに挿通した取付ねじ10を、立設側部2a、 2bのめねじ2cにねじ込むことによりパネル8 を筺体1に取付けている。

(考案が解決しようとする課題)



上記従来のものは、底板 2 を折曲げて形成している立設側部 2 a、 2 b にリプ 8、 9 を接合することによってパネル 7 が取付けられるので、筐体1 に対するパネル 7 の取付位置決めが、不正確であり、取付け剛性も不足し勝ちである。

この考案は、従来のもののかかる欠点を解消してパネルの取付位置が正確に位置決めされ、取付部分の剛性も大きくなるように工夫したパネル取付装置を提案することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この考案のパネル取付装置は、カセット挿入口が設けられたパネルを、カセットローディング機構が内装されている筐体の開口端部へ接合して取付ける構成のパネル取付装置において、筐体の底板に接合されて底板にねじ止めできる取付リブを、パネルに設け、底板と取付リブとの接合位置決めのための位置決め部材を設けたものである。

位置決め部材を、底板又は取付リブの何れかに 設けたボスとボス孔とからなるもので構成すれば、 構造は簡単になる。



#### (作用)

筐体の底板にパネルの取付リブを接合すると、 位置決め部材によってパネルは能体に対し正確に 位置決めされ、ねじ止めをすると、取付リブと底 板の結合作用によってパネルは筐体に強固に取付 けされる。

面積に広い底板に取付りプが合接されるのでパネルの取付剛性は大きくなった。

位置決め部材を、底板又は取付リプの何れかに 設けたボスとボス乳の嵌合によるものにて構成し ているので、簡易な構造で組立操作も容易となっ た。

### (実施例)

次にこの考案の実施例を説明する。

第1図に筐体とパネルの分解斜視図を、第2図に組立状態における左右方向中央縦断面図を、第3図に組立状態における一部切欠側面図を、夫々示した。

底板11の左右の立設側部11a、11bに、 左右の側板12、13を合接して取付ねじ14に



よって側板12、13を立設側部11a、11b に取付け、側板12、13の上部の取付座12a、 13aに天井板14を合接し、取付ねじ15によって天井板14を側板12、13に取付けて筐体 16を形成する。

テープカセットを再生装置へローディングする ためのカセットローディング装置17(装置機件 のみを示し、詳細の図示は省略した)を、筐体 16内の底板11に取付ねじ18によって取付け ている。

パネル20の取付けは、嵌合部材23を孔21



aに嵌合し、ボス24にボス孔25を嵌合することにより、パネル20は筐体16の開口端部26へ正確に位置決めされ、ねじ孔22aに取付ねじ27を挿通してめねじ11cにねじ込むことによって筐体16にパネル20は固定される。

パネル20は、上部を嵌合部材22と孔21aの嵌合によって、下部はポス24とボス孔25の 嵌合によって、筐体16にセットされるので、取 付わじ27は、図示例の如く左右2本のみでも充 分強固に固定できることになった。

図示は省略したがボスを取付りプに、ボス孔を 底板に設けている位置決め部材Mであっても差支 えは無い。

カセットローディング装置17の入口は、ドア 28によって塞がれている。

### (考案の効果)

この考案に係るパネル取付装置は上述のように 筐体の底板に接合されて底板にねじ止めできる取 付りブを、パネルに設け、底板と取付リブとの接 合位置決めにための位置決め部材を設けているの



で、底板に取付りブを接合されたパネルは、位置 決め部材によって筐体に正確に位置決めされ、ね じ止めをすると、取付リブと底板の結合作用によ ってパネルは強固に筐体に取付けられることにな った。

取付リブは、広い底板に合接されるので、取付 関性は大きいものとなった。

位置決め部材を、底板又は取付リブの何れかに 設けたポスとポス孔の嵌合によるもので構成して いるので、簡易な構造で、組立操作も容易となっ た。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図から第3図まではこの考案の実施例を示し、第1図は筐体とパネルの分解斜視図、第2図は組立状態における左右方向中央縦断面図、第3図は組立状態における一部切欠側面図、第4図は従来装置の分解斜視図、第5図は第4図のものの組立状態の要部横断平面図である。



 1 1・・・・ 底板
 1 1 a、 1 1 b・・・立設側部

 1 1 c・・・めねじ
 1 2 a, 1 3 a・・取付座

 1 4・・・天井板
 1 5、 1 8、 2 7・・・取付ねじ

 1 6・・・筐体
 1 7・・・カセットローディング装置

 1 9・・・カセット挿入口、2 0・・・パネル
 2 1 a・・・孔

 2 1、 2 3・・・嵌合部材 2 1 a・・・孔
 2 2 a・・・ねじ孔

 2 4・・・ボス
 2 5・・・ボス孔

 2 6・・・開口端部
 2 8・・・ドア

 M・・・位置決め部材

実用新案登録出願人株式会社ケンウッド代 理 人市 木 政 信同 上砂 子 信 夫

公開実用平成 2-65381

公開実用平成 2-65381

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Γ	Defects in the images include but are not limited to the items checked:
	BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR FYHIRIT(S) SUPMITTED ARE BOOD ONLY TOWN

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)